


Provedení **diagnostiky stavu pneumatického systému a ultrazvukové detekce netěsností** včetně výstupní zprávy a návrhu řešení



Zadavatel: CZ EIKA, s.r.o.

Zadání:

Provedení diagnostiky stavu pneumatického systému a ultrazvukové detekce netěsností včetně výstupní zprávy a návrhu řešení za účelem jeho optimalizace a snížení ztrát.



Realizace:

Komplexní diagnostika stavu pneumatického systému, ultrazvuková detekce netěsností na místě s využitím přístroje Sonaphone. Detekce trhlin ve svarech, netěsných závitových spojů, netěsných šroubení atd. Zpracování výstupní zprávy včetně návrhu řešení nalezených problémů a doporučení pro snížení spotřeby tlakového vzduchu.

